

Báo cáo sự cố 00192026

Ngày báo cáo

29/03/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

29/03/2026

Người báo cáo

Đông Thị Liên

Quy trình xảy ra sự cố

- Quy trình vận hành

Bộ phận

LAB - IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

Tủ nuôi BT-37

Tủ nuôi BT-37

- 2

Phân loại sự cố

Loại 1

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Thấp

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

No

Mô tả chi tiết sự cố

Trong quá trình mở tủ lấy phôi đọc KQ. Nhân sự Nguyễn Thị Thùy Trang mở tủ thì phát hiện tay cầm bị gãy.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Do thao tác khi mở tủ nhân sự cầm chưa đúng vị trí (cầm sát đáy tay cầm).

Hành động xử lý ban đầu

Chuyển hết phôi đang nuôi cấy tại tủ 2 sang tủ khác. Báo cáo hỏng thiết bị và tiến hành sửa chữa.

Hành động khắc phục/phòng ngừa

Sửa chữa/hoặc thay thế

Nhắc nhở và cho thao tác đúng kỹ thuật mở tủ (với tủ có tay cầm dài)

Theo dõi sau xử lý

Theo dõi 3 tháng

Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nhân sự liên quan 1

No

Nhân sự liên quan 2

No

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

ID

00192026