

Báo cáo sự cố 07392026

Ngày báo cáo
05/05/2026

Ngày phát hiện ra sự cố
05/05/2026

Người báo cáo
Hồ Thị Yến

Quy trình xảy ra sự cố
• Nuôi cấy phôi (Embryo Culture)

Bộ phận
LAB - IVF

Thiết bị xảy ra sự cố
No

Phân loại sự cố
Loại 1

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)
Thấp

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)
Thấp

Mô tả chi tiết sự cố

Ngày 5/5/2026, team sinh thiết (Thoa - Trang A) phát hiện toàn bộ đĩa vi giọt có hiện tượng tủa bọt khí xung quanh giọt không rõ nguyên nhân.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Chưa xác định.

Hành động xử lý ban đầu

Đã kiểm tra lại môi trường làm đĩa và check kí môi trường ngày hôm trước.

Hành động khách phục/phòng ngừa

Không, vì đa số là đĩa vi giọt cho sinh thiết D5 nên không có đĩa thay thế. Theo dõi phôi sau khi cho vào giọt nuôi trong đĩa, chưa thấy có dấu hiệu bất thường.

Theo dõi sau xử lý

Theo dõi phôi nuôi trong giọt sau khi sinh thiết chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Thị Bích Phượng

Nhân sự liên quan 1

Bùi Thị Khánh Linh

Nhân sự liên quan 2

No

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

ID

07392026