

Báo cáo sự cố 08772026

Ngày báo cáo

07/06/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

07/06/2026

Người báo cáo

Hồ Thị Yến

Quy trình xảy ra sự cố

- No
- Giai đoạn thụ tinh (IVF/ICSI)

Bộ phận

LAB - IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

No

Phân loại sự cố

Loại 2

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Trung bình

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

Trung bình

Mô tả chi tiết sự cố

Ngày 7.6.2026, ghi nhận team môi trường Phượng - Linh làm đĩa ICSI chưa phủ kín dầu, dẫn đến ảnh hưởng đến trứng khi load ra đĩa tiêm.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Đĩa chưa được phủ kín dầu khi làm.

Hành động xử lý ban đầu

Chuyển trứng (noãn) sang các giọt khác trên đĩa ICSI khi thấy hiện tượng noãn co (nhấn) cục cầu.

Hành động khách phục/phòng ngừa

Nhắc nhở team môi trường cần kiểm tra các đĩa phủ dầu trước khi cất vào tủ môi trường.

Theo dõi sau xử lý

3 tháng

Nhân sự trực tiếp

Bùi Thị Khánh Linh

Nhân sự liên quan 1

Nguyễn Thị Bích Phượng

Nhân sự liên quan 2

No

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

ID

08772026