

Báo cáo sự cố 12202026

Ngày báo cáo

05/07/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

01/07/2026

Người báo cáo

Hồ Thị Yến

Quy trình xảy ra sự cố

- Chuyển phôi (Embryo Tranfer)

Bộ phận

LAB – IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

No

Phân loại sự cố

Loại 3

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Trung bình

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

Trung bình

Mô tả chi tiết sự cố

Ngày 1.7.2026, ghi nhận team cp Thoa- Trang A phát hiện đĩa cp từ nhà fet 5- fet 18 rất nhiều dầu ở đáy và bề mặt đĩa của giếng chuyển phôi.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Team chuyển giếng đĩa phép chưa tráng kỹ sạch dầu còn khi chuyển

Hành động xử lý ban đầu

Không có. (Vì lúc cp mới phát hiện)

Hành động khách phục/phòng ngừa

Nhắc nhở lại mn cần trang sạch dầu còn khi chuyển giếng đĩa fet, hạn chế không được làm dầu giếng chuyển.

Theo dõi sau xử lý

10 ngày (ngày 11.7) xem kết quả Beta.

Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Văn Thành

Nhân sự liên quan 1

No

Nhân sự liên quan 2

No

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

ID

12202026