

Báo cáo sự cố 00202026

Ngày báo cáo

28/03/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

28/03/2026

Người báo cáo

Hồ Thị Yến

Quy trình xảy ra sự cố

- Nuôi cấy phôi (Embryo Culture)

Bộ phận

LAB - IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

No

Phân loại sự cố

Loại 1

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Nghiêm trọng

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

Nghiêm trọng

Mô tả chi tiết sự cố

Hữu Thành trong lúc rửa phôi bào vào buổi chiều có xảy ra trường hợp phôi bào nhà Nguyễn Thị Vân 82 (260780) dính đầu và mất, xác nhận chỉ còn vỏ khi cho vào đĩa vi giọt. Nhà Vân phôi D6 chỉ có hai phôi.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Không xác định

Hành động xử lý ban đầu

Thay bỏ kim và sử dụng kim khác để load phôi số 2.

Hành động khách phục/phòng ngừa

Không xác định

Theo dõi sau xử lý

Không xác định

Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Hữu Thành

Nhân sự liên quan 1

No

Nhân sự liên quan 2

No

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

Ảnh minh họa sự cố

- [viber_image_2026-03-28.jpg](#)

ID

00202026