

Báo cáo sự cố 05002026

Ngày báo cáo

07/05/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

07/05/2026

Người báo cáo

Đông Thị Liên

Quy trình xảy ra sự cố

- Chuyển phôi (Embryo Transfer)

Bộ phận

LAB - IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

No

Phân loại sự cố

Loại 5

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Nghiêm trọng

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

Nghiêm trọng

Mô tả chi tiết sự cố

Ngày 7/5/26 KTV NGuyễn Văn Thành trong quá trình load phôi chuyển từ giếng nuôi sang giếng chuyên phôi đã làm mất 01 phôi nhà Fet số 5 Nhung 1994.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Do đầu kim bé dẫn đến kim bị tác động vào thành kim và dính thành kim.

Hành động xử lý ban đầu

Chuyển KTV khác để hút đấy cho phôi đi ra. Tuy nhiên không lấy lại được phôi mất. Xin chỉ định của bs Thương cho rã và chuyển phôi khác. Báo phôi NH2 sau rã kém. Rã thêm NH3 để chuyển cùng. Đến 12h chuyển phôi thì NH3 đã nở tốt và tiến hành chuyển phôi.

Hành động khách phục/phòng ngừa

Xử dụng đầu côn hoặc kim to hơn để chuyển phôi sang đĩa chuyển.

Theo dõi sau xử lý

3 tháng

Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Văn Thành

Nhân sự liên quan 1

No

Nhân sự liên quan 2

No

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

ID

05002026