

Báo cáo sự cố 01492026

Ngày báo cáo

09/04/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

09/04/2026

Người báo cáo

Hồ Thị Yến

Quy trình xảy ra sự cố

- Chuyển phôi (Embryo Transfer)

Bộ phận

LAB - IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

Tủ thao tác F900

Phân loại sự cố

Loại 1

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Thấp

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

Thấp

Mô tả chi tiết sự cố

Ngày 9/4/2026, phát hiện team rã anh Hữu Thành thực hiện sai quy trình rã nhà Fet 3 Hạng 1989 khi chuyển phôi từ giếng DS sang giếng WS2 trong quá trình chuyển sang giai đoạn 5 phút.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Người chính chưa tập trung khi rã phôi (ca đầu tiên của tua rã 1), phụ 2 Trang A chưa quan sát kỹ và kiểm tra thao tác của người chính.

Hành động xử lý ban đầu

Nhắc nhở người chính, phụ kiểm soát chặt tua rã.

Hành động khách phục/phòng ngừa

Nhắc nhở tập trung hơn trong các tua rã.

Theo dõi sau xử lý

Đã theo dõi phôi đến khi chụp ảnh và chuyển phôi.

Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Hữu Thành

Nhân sự liên quan 1

No

Nhân sự liên quan 2

No

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

ID

01492026