

## Báo cáo sự cố 06152026

### Ngày báo cáo

17/05/2026

### Ngày phát hiện ra sự cố

16/05/2026

### Người báo cáo

Nguyễn Ngọc Kim Thoa

### Quy trình xảy ra sự cố

• No

### Bộ phận

LAB - IVF

### Thiết bị xảy ra sự cố

No

### Phân loại sự cố

Loại 1

### Mức độ ảnh hưởng ( đến mẫu )

Thấp

### Mức độ ảnh hưởng ( đến khách hàng )

Thấp

### Mô tả chi tiết sự cố

BS Thụ y phủ dầu không kín đĩa COR, HY.

### Nguyên nhân ( nếu xác định được )

không kiểm tra lại sau khi phủ dầu.

### Hành động xử lý ban đầu

Nhắc nhở

### Hành động khách phục/phòng ngừa

Kiểm tra lại sau khi nhỏ dầu, đảm bảo phủ kín dầu.

### Theo dõi sau xử lý

3 tháng

### Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Thị Thúy

### Nhân sự liên quan 1

No

### Nhân sự liên quan 2

No

### Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

### Tình trạng xác nhận

Mới

### ID

06152026