

Báo cáo sự cố 07412026

Ngày báo cáo

20/05/2026

Ngày phát hiện ra sự cố

20/05/2026

Người báo cáo

Hồ Thị Yến

Quy trình xảy ra sự cố

- Giai đoạn thụ tinh (IVF/ICSI)

Bộ phận

LAB - IVF

Thiết bị xảy ra sự cố

No

Phân loại sự cố

Loại 2

Mức độ ảnh hưởng (đến mẫu)

Trung bình

Mức độ ảnh hưởng (đến khách hàng)

Trung bình

Mô tả chi tiết sự cố

Ngày 20/5/2026, trước khi AOA, Mạnh làm đổ đĩa trứng PI 1 (5 noãn) sau khi thầy tiêm ca M tese OR 23 Thiệp 92, team ICSI (Mạnh _ An) đã xử lý tìm lại đủ 5 noãn và tiếp tục theo dõi sau các thủ thuật. Noãn đã ở bên ngoài tầm 1-2 phút trước khi được đưa lại vào đĩa nuôi.

Nguyên nhân (nếu xác định được)

Phụ 1 icsi Mạnh sơ suất trong quá trình bê đĩa ra để tiến hành AOA.

Hành động xử lý ban đầu

Team ICSI đã nhanh chóng tìm và đưa noãn vào đĩa nuôi mới trước khi cho AOA.

Hành động khách phục/phòng ngừa

Nhắc nhở team cần cẩn thận hơn trong quá trình bê đĩa.

Theo dõi sau xử lý

Theo dõi noãn sau thụ tinh và lên phôi, báo lại BS Thảo.

Nhân sự trực tiếp

Nguyễn Văn Mạnh

Nhân sự liên quan 1

No

Nhân sự liên quan 2

No

Trưởng bộ phận

Đoàn Phương Thảo

Tình trạng xác nhận

Mới

ID

07412026